

Ref : BEDUB56997



## Général

Constructeur : Beneteau  
Année : 1986  
Longueur : 9,00  
Tirant d'eau : 0,80  
Coque : Monocoque  
Région : France Bretagne  
Détails place :  
Pavillon : France

Sous type :  
Architecte :  
Matériau : GRP Poly  
Largeur : 3,02  
Quille : Deriveur lesté  
Radeau : Oui  
Place de port : Non  
Leasing en cours : Non

## Moteurs

Marque : YANMAR  
Montage : In Board (IB)  
Puiss. Unit. (CV) : 18  
Consentement réplacé en 2020/2021 par un mécanicien professionnel.  
Transmission : Ligne d'arbre directe

Marque : YANMAR  
Carburant : Diesel  
Commentaires : Entretien moteur fait par mécanicien professionnel. Inverseur neuf remplacé en 2020/2021. Heures moteur non garantie.  
Réservoir : 25

Transmission : Ligne d'arbre directe

## Aménagements

Cabine Marin : 0

WC : Marin

Timonerie : Non

Cabine Double : 2

Salle d'eau : 1

Flybridge : Non

---

## électronique

Détails radar :

Détails sondeur : NORTH STAR EXPLORER M310

Détails traceur :

Détails déssalinisateur :

Radar : Non

Pilote auto : Oui

GPS : Oui

VHF : Oui

Déssalinisateur : Non

---

## équipement de pont

Hydraulique : Non

Plateforme AR : Non

Taud d'hivernage : Non

Grand voile sur enrouleur : Non

CHINEPTiles 2036 en bois élé.LVSRIOSMétrique tonné 2

Pont teck : Non

Passerelle : Non

Bossoirs : Non

Guindeau électrique : Non

Génois sur enrouleur : Oui

Spier 2006 en bon état - Génois sur enrouleur SAIL

Mât : 1

Cockpit en teck : Non

---

## équipements principaux

Propulseur Arrière : Non

Détails Groupe et propulseur :

Détails chargeur et clim : Chargeur de batterie 12volts2 batteries de 2017 - répartiteur de charge/coupleur de batterie automatique;

Détails annexe : PLASTIMO 2.20

Propulseur avant : Non

Groupe élec. : Non

Clim. : Non

Flaps : Non

Moteur annexe : Non

## électroménager

Réfrigérateur :

Four : Non

Congélateur : Non

Micro-ondes : Non

Réchaud électrique : Non

Détails chauffage :

TV SAT : Non

TV : Non

Glaçons : Non

Congélateur : Non

Micro-ondes : Non

Détails chauffage :

Chauffage : Non

TV : Non

Antenne TV : Non

---

## Divers

Commentaires : Ce FIRST 29 en version dériveur lésté et deux safran est très propre et en bon état. Facile à poser sur des fonds sablonneux, il ravira son futur acquéreur avec des performances sous voile très convaincante. L'intérieur est simple et fonctionnel, une belle cabine arrière avec deux hublot ouvrant ( dont un donnant sur la jupe arrière), la mousse des matelas de cabine à été remplacé, et la sellerie est de très belle tenue. L'ensemble de boiserie et vernis est en bon état. Le moteur YANMAR 2GM20 a eu son inverseur de remplacé durant l'hiver 2020.

L'entretien est fait tous les ans et régulièrement, le propriétaire y apporte un soins particulier.

Bateau prêt à naviguer et disponible a partir du 15 septembre 2021.









